

Anexo visual de la orden OT 2025 208

Referencia TEC-08 | Fecha 2025-08-04 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Identificación

Reconstrucción visual sintética para el caso. Panel izquierdo: condición externa antes de intervención. Panel derecho: condición después de sustituir y ajustar abrazadera. La imagen no es una medición de fugas ni un registro de una intervención real.

Comparación visual



Antes



Después

Imágenes sintéticas para formación

Interpretación

La apariencia de suelo seco no sustituye la prueba funcional TEC-03. Las fotos no permiten afirmar el estado de componentes internos.